



改善箇所説明図



自動車の前面または後面に備える方向指示器が故障した場合に、運転者席の作動状態表示装置が作動しない。

改善後



改善の内容

全車両、方向指示器の制御用リレーを適切な閾値のものに交換、又は追加で取付ける。

識別: 運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.1978」の文字が記載されたステッカーを貼付けする。

注: 内は交換・追加部品を示す。