

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42354

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 8月21日

リコール届出番号	3625	リコール開始日	平成27年 8月22日
届出者の氏名 又は名称	株式会社 トランテックス 代表取締役社長 海川 昇	問い合わせ先：部品・サービス部 電話：076-274-2820	
不具合の部位(部品名)	車体(ブラケット)		
基準不適合状態にあると 認める構造、装置 又は性能の状況 及びその原因	大型トラックの車体構造部において、架装に係る設計が不適切なため、縦根太と横根太を結合するブラケットと、電気配線またはエア配管の隙間が少ないものがある。そのため、走行時の振動等により当該ブラケットと電気配線等が接触し、そのまま使用を続けると、電気配線等が損傷して、最悪の場合、意図せずにエンジンが停止、またはブレーキが効きづらくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、車両内側に取付の縦根太と横根太の結合ブラケットの隙間を確認し、隙間が少ない車両については、結合ブラケット下面を加工して電気配線やエア配管との隙間を確保する。電気配線やエア配管に損傷がある場合、新品の電気配線やエア配管に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3625のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
日野	KS-FW1EZWG	「日野 プロフィア」	FW1EZW-10081～FW1EZW-10400	3	
	KS-FW1EZWJ		平成16年4月9日～平成17年6月20日		
	PK-FW1EZWG		FW1EZW-10042～FW1EZW-10417	2	
	ADG-FW1EZYG		FW1EZY-10039～FW1EZY-10251	3	
	BKG-FW1EZYG		FW1EZW-10434～FW1EZW-12110	13	
	BKG-FW1EZYJ		平成19年9月4日～平成21年12月2日		
	BKG-FW1AZYG		FW1AZE-10016	1	
	LKG-FW1EBBG		FW1EBB-10029	1	
	LKG-FW1EZBG		FW1EZW-10022～FW1EZW-10428	48	
	LKG-FW1EZBJ		平成22年8月25日～平成24年4月17日		
	QKG-FW1EZBG		FW1EZW-10474～FW1EZW-10997	35	
	QPG-FW1AZEG		FW1AZE-10015～FW1AZE-10016	2	
	QPG-FW1EZEG		FW1EZE-10053～FW1EZE-10354	11	
	QPG-FW1EZEJ		平成26年8月22日～平成27年3月2日		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号） の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備 考
UD トラックス	ADG-CG4YA	「クオン」	CG4YA-00030 平成17年11月24日	1	
	ADG-CG4ZA		CG4ZA-00079～CG4ZA-20872 平成17年10月21日～平成19年9月4日	36	
	ADG-CG4ZE		CG4ZE-20008 平成18年11月8日	1	
	PKG-CG4YE		CG4YE-30003 平成20年3月17日	1	
	PKG-CG4ZA		CG4ZA-20994～CG4ZA-31289 平成19年10月15日～平成21年5月8日	6	
ニッサン ディーゼル	KL-CG48M	「ヒックサム」	CG48M-30027 平成16年4月1日	1	
	KL-CG48R		CG48R-30242 平成20年7月29日	1	
三菱	BKG-FS54JZ	「ふそう スーパーグレート」	FS54JZ-550743～FS54JZ-570036 平成20年1月23～平成21年11月16日	9	
	(計22型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年2月12日～平成27年3月2日	(計175台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。