

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年6月20日

リコール届出番号	4514	リコール開始日	令和元年6月21日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	その他の灯火		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイングルーフバン架装をおこなった大型及び中型トラックにおいて、車両側方最後部に取付けられている灯火の取付け指示が不適切なため、車両の全幅が保安基準第2条（幅の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、当該灯火の取付け方法を変更する。		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	0件
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4514のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FR1AJG	「日野プロフィア」	FR1AJ-100515 平成30年12月19日	1	
	2PG-GD2ABA	「日野レンジャー」	GD2AB-100260 平成30年1月10日	1	
UDトラック	2PG-CG5CA	「クオン」	JNCMB02G1KU039398～JNCMB02G9KU038676 平成30年6月28日～平成31年2月5日	3	
	(計3型式)	(計3車種)	製作期間の全体の範囲 平成30年1月10日～平成31年2月5日	(計5台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。