

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月7日

リコール届出番号	4603	リコール開始日	令和元年11月8日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアにおいて、吊り板の形状が不適切なため、当該キャリアにアルミホイール付タイヤを固定すると、走行中の振動でスペアタイヤが回転することがある。そのため、当該スペアタイヤキャリアのチェーンと吊り板が干渉して削れ、チェーンが破断し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤキャリアを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	1 件	事故の有無	軽傷 1 件
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近に No.4603 のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2PG-FRR90S2	「フォワード」	FRR90-7122513～FRR90-7144853 平成30年3月12日～令和元年8月19日	32	
	2PG-FRR90T2				
	2RG-FRR90S2				
	2RG-FRR90T2				
	(計4型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成30年3月12日～令和元年8月19日	(計32台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。