

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年5月29日

リコール届出番号	2940	リコール開始日	平成24年5月30日
届出者の氏名 又は名称	株式会社 トランテックス 代表取締役社長 海川 昇		問い合わせ先：サービス部 電話：076-274-2820
不具合の部位(部品名)	車体（フェンダー天井板取付リベット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン架装を行った大型トラックにおいて、荷台床下に装着されてるフェンダー天井板を取付する為のリベット選定が不適切なため、電蝕により当該リベットが腐食する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該取付リベットとともにフェンダー天井板が脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両を点検し、取付リベットの選定が不適切なものについては、適切なリベットに交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは、直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近にNo.2940のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-FQ1EWBG	日野 プロファイ	FQ1EWB-10048 平成23年 1月14日	1	
	LDG-FR1EXBG		FR1EXB-10416～FR1EXB-10502 平成22年 12月18日～平成23年 1月21日	2	
	LKG-FQ1EWBG		FQ1EWB-10103～FQ1EWB-10104 平成23年 7月30日～平成23年 8月6日	2	
	LKG-FQ1EWBJ		FQ1EWB-10061～FQ1EWB-10145 平成23年 2月3日～平成23年11月30日	3	
	LKG-FR1AXBG		FR1AXB-10063～FR1AXB-10157 平成23年 2月8日～平成23年12月6日	3	
	LKG-FR1EXBG		FR1EXB-10379～FR1EXB-11960 平成22年 12月13日～平成24年 1月26日	50	
	LKG-FR1EXBJ		FR1EXB-10475～FR1EXB-11940 平成23年 1月19日～平成24年 1月23日	19	
	LKG-FR1EZBG		FR1EZB-10223～FR1EZB-10338 平成23年 8月3日～平成24年 2月1日	3	
	LKG-FS1EWBG		FS1EWB-10107～FS1EWB-10183 平成23年 3月8日～平成23年8月24日	2	
	LKG-FS1EZBG		FS1EZB-10032～FS1EZB-10053 平成23年 2月4日～平成23年 7月13日	2	
	LKG-FW1EXBG		FW1EXB-10049～FW1EXB-12312 平成23年 2月7日～平成23年12月7日	22	
	LKG-FW1EXBJ		FW1EXB-11277～FW1EXB-12422 平成23年 5月10日～平成23年12月27日	4	
	LKG-FW1EYBG		FW1EYB-10042～FW1EYB-10082 平成23年 3月15日～平成23年10月24日	9	
	LKG-FW1EYCG		FW1EYC-10017～FW1EYC-10018 平成24年 1月19日～平成24年 1月25日	2	
	LKG-FW1EZBG		FW1EZB-10123～FW1EZB-10309 平成23年 3月15日～平成23年12月22日	3	
	LKG-FW1EZBJ		FW1EZB-10077～FW1EZB-10085 平成23年 1月6日～平成23年 1月28日	5	

三菱	LKG-FS54VVZ	ふそう	FS54VZ-500905～FS54VZ-501832 平成23年 6月13日～平成23年12月6日	4
	LKG-FS55VVZ		FS55VZ-500247～FS55VZ-500503 平成23年 6月17日～平成24年 2月4日	7
	LKG-FU54VTZ LKG-FU54VUZ		FU54VZ-501380～FU54VZ-502081 平成23年9月4日～平成24年2月23日	5
	LKG-FV54VUZ		FV54VZ-500041～FV54VZ-500145 平成23年 1月25日～平成24年 1月14日	8
	LKG-FY54VTY		FY54VY-500105 平成23年 9月5日	1
いすゞ	LKG-CYJ77A	ギガ	CYJ77A-7000858～CYJ77A-7003340 平成23年 2月12日～平成24年 2月6日	8
	LKG-CYJ77AL		CYJ77AL-7000016～CYJ77AL-7000026 平成23年 7月10日～平成24年 2月6日	6
	LKG-CYL77A		CYL77A-7000625～CYL77A-7001821 平成23年 3月4日～平成24年 2月23日	16
	LKG-CYL77AA		CYL77AA-7000725 平成23年 2月25日	1
	LKG-CYL77AM		CYL77AM-7000052 平成23年 2月23日	1
UD トラック	LKG-CD5ZA	—	CD5ZA-000746～CD5ZA-01548 平成23年 5月16日～平成24年 3月6日	7
	LKG-CG5ZA		CG5ZA-001165 平成23年10月3日	1
	LKG-CX5YA		CX5YA-000121～CX5YA-000122 平成23年 7月6日～平成23年 7月11日	2
	(計30型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 12月13日～平成24年 3月6日	(計199台)

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。