

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年3月12日

リコール届出番号	4685	リコール開始日	令和2年3月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアにおいて、吊り板の形状が不適切なため、当該キャリアにアルミホイール付タイヤを固定すると、走行中の振動でスペアタイヤが回転することがある。そのため、当該スペアタイヤキャリアのチェーンと吊り板が干渉して削れ、チェーンが破断し、最悪の場合、スペアタイヤが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤキャリアを対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4685のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SKG-NPR85AN	「エルフ」	NPR85-7031852～NPR85-7090526 平成24年5月14日～令和元年7月3日	109	
	TKG-NPR85AN				
	TPG-NPR85AN				
	TRG-NPR85AN				
	SKG-NPR85YN		NPR85Y-7002317～NPR85Y-7017223 平成24年8月2日～平成29年8月10日	6	
	TKG-NPR85YN		NPR88Y-7001147～NPR88Y-7001276 平成30年11月12日～平成30年11月23日	8	
	2PG-NPR88YN				
	(計7式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成24年5月14日～令和元年7月3日	(計123台)	

備 考 本届出は、令和元年11月7日付け「届出番号4603」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。