

連絡先：自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年6月25日

リコール届出番号	4767	リコール開始日	令和2年6月26日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	その他（輪止め格納部）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型車両の輪止め格納部において、製造時の溶接管理が不適切なため、格納ステー溶接部の強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により格納ステーの溶接部が破断し、最悪の場合、格納ステーの部品の一部及び輪止めが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、輪止め格納部を対策品に交換する。		
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4767のステッカーを貼付する。 		

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FN1AJG	「日野 プロフィア」	FN1AJ-100429～FN1AJ-101371 平成30年6月13日～令和2年2月10日	25	
	QPG-FN1AYEG		FN1AYE-10331～FN1AYE-10343 平成29年6月23日～平成29年10月18日	10	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-101605～FR1AH-106194 令和元年7月2日～令和元年10月23日	14	
	2KG-FC2ABG	「日野 レンジャー」	FC2AB-113053～FC2AB-116446 令和元年7月2日～令和元年10月23日	5	
	TPG-XZU712M 2RG-XZU712M		「日野 デュトロ」	XZU712-0005093～XZU712-0006953 平成31年1月23日～令和元年10月15日	
(計6型式)	(計3車種)	製作期間の全体の範囲 平成29年6月23日～令和2年2月10日		(計60台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。