


改善箇所説明図



注：[] は点検部を示し、[] は点検結果により交換部品を示す。

大中型トラックのホイールベース間に取付けた縦型消火器ボックスにおいて、不適切なヒンジピンを使用しているものがある。そのため、走行時の振動等によりピンが抜け落ちる可能性があり、最悪の場合、消火器ボックスの蓋が脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、消火器ボックスを点検し、ヒンジが不適切な場合は対策品に交換する。