

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和5年10月24日

リコール届出番号	5388	リコール開始日	令和5年10月25日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先：部品・サービス部 代表取締役社長 森 茂 TEL 0120-921120		
不具合の部位（部品名）	その他（冷凍機コンデンサ用マウントブラケット）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型冷凍車のホイールベース間に取付けた冷凍機コンデンサ用マウントブラケットにおいて、設計検討が不十分なため、締結部に亀裂が生じることがある。そのため、走行振動などで亀裂が進行し、冷凍機コンデンサ用マウントブラケットが破断し、最悪の場合、冷凍機コンデンサが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、冷凍機コンデンサ用マウントブラケットを対策品に交換する。なお、今回の措置については十分な強度をもっているものの、緊急性を優先したため、今後の検証次第では、再度届出をおこなう場合もある。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5388のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QPG-FW1EXEG	「日野プロフィア」	FW1EXE-15925～FW1EXE-19884 平成28年8月30日～平成29年3月7日	25	
	(計1型式)	(計1車種)	製作期間の全体の範囲 平成28年8月30日～平成29年3月7日	(計25台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。