



改善箇所説明図



改善前



改善後



基準不適合発生箇所

消火器ボックスステー

注： は交換部品を示す。

不具合の概要

吊り下げ式の消火器ボックスステーにおいて、設計検討が不十分なため、走行振動等で亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して破断し、最悪の場合、消火器ボックスが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。

改善の内容

全車両、対策品の消火器ボックスステーに交換する。

識別の方法

改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5727のステッカーを貼付する。