

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス：https://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和8年2月18日

リコール届出番号	5774	リコール開始日	令和8年2月19日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 代表取締役社長 森 茂		問い合わせ先：部品・サービス部 TEL 0120-921120
不具合の部位(部品名)	ウイングパワーユニット取付ブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ウイングパワーユニット取付ブラケットにおいて、溶接管理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行振動等で溶接部に亀裂が発生し、亀裂が進展して破断、最悪の場合、ウイングパワーユニットが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品ブラケットを追加し取付ける。		
不具合件数	36件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているため周知のための措置はとらない。</li> <li>・弊社ホームページに掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近に No.5774のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	QPG-FW1EZEG QPG-FW1EZEJ	「日野 プロフィア」	FW1EZE-10033～FW1EZE-11857 平成26年5月9日～平成29年8月21日	331台	
	QPG-FW1EXEG QPG-FW1EXEJ QKG-FW1EXEG QKG-FW1EXEJ		FW1EXE-10502～FW1EXE-21891 平成26年7月8日～平成29年8月5日	176台	
	QPG-FW1EBEG		FW1EBE-10026～FW1EBE-10027 平成26年11月7日～平成26年11月15日	2台	
	QPG-FW1EYEG		FW1EYE-10135～FW1EYE-10248 平成27年10月20日～平成29年1月25日	2台	
	QPG-FW1ABEG		FW1ABE-10051～FW1ABE-10074 平成27年2月18日～平成28年6月10日	2台	
	QPG-FW1AXEG		FW1AXE-10202 平成29年3月27日	1台	
	2DG-FW1AHG		FW1AH-100106～FW1AH-100454 平成29年7月26日～平成29年8月10日	4台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYJ77A	「ギガ」	CYJ77A-7012724～CYJ77A-7012727 平成27年10月5日～平成27年10月7日	2台	
三菱	QKG-FS54VZ	「ふそう スーパーグレート」	FS54VZ-533057～FS54VZ-533197 平成26年7月4日～平成26年10月6日	3台	
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-511825～FS64VZ-520077 平成27年10月28日～平成28年7月11日	2台	
UD トラックス	QKG-CG5ZA	「クオン」	CG5ZA-31347 平成27年5月23日	1台	
	(15型式)	(4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年5月9日～平成29年8月21日	(計526台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。