連絡先:自動車局審査・リコール課 リコール監理室

TEL 03-5253-8111 内線 42361

アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年10月22日

リコール届出番号	5032	リコール開始日		令和3年10月25日	
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 問い合わせ先:部品・サービス部				
油田石の八石人は石が	代表取締役社長 原田 泰彦 TEL 0120-921				
不具合の部位 (部品名)	その他(消火器ボックス)				
基準不適合状態にあると 認める構造、装置又は性能 の状況及びその原因	おいて、不適切な 行時の振動等によ	gヒンジピ よりピンが	ンを使用している。	けた縦型消火器ボックスにものがある。そのため、走があり、最悪の場合、消火なるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、消火器ボックスを点検し、ヒンジが不適切な場合は対策品に交換する。				
不 具 合 件 数	2件		事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情幸	最による。			
自動車使用者及び自動車 特定整備事業者に周知 させるための措置	・自動車特定整備 ための措置はと	請事業者: こらない。 こは、運転	席ドア開口部のドス	で通知する。 しているので周知の アストライカー付近に	

車名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号	リコール	備考
日野	2PG-FW1AHG	「日野プロフィア」	の範囲及び製作期間 FW1AH-114187~FW1AH-118718 令和2年2月24日~令和3年4月23日	対象車の台数 18	
	2RG-FW1AHG				
	2RG-FW1AHJ				
	2PG-FW1AJG		FW1AJ-100270 令和2年4月17日	1	
	2PG-FW1EHG		FW1EH-102974 令和3年3月10日	1	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-106064~FR1AH-108109 令和2年3月18日~令和3年5月12日	16	
	2SG-FR1AHH				
	2PG-FR1AHG				
	2PG-FR1EHG		FR1EH-101559~FR1EH-101812 令和2年8月4日~令和3年4月2日	3	
	2PG-FN1AGG		FN1AG-101489~FN1AG-101922 令和2年5月14日~令和3年5月6日	4	
	2KG-FS1EHG		FS1EH-101087 令和3年3月18日	1	
	2KG-FC2ABA	「日野 レンジャー」	FC2AB-126274~FC2AB-126301 令和2年10月22日~令和3年4月12日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2KG-FD2ABA	「日野 レンジャー」	FD2AB-120881~FD2AB-123564 令和2年10月22日~令和3年4月12日	3	
	2KG-FD2ABG				
	2PG-FE2ABG		FE2AB-105392~FE2AB-106506 令和2年8月4日~令和3年4月2日	7	
	2KG-FJ2ABA		FJ2AB-101824 令和2年9月3日	1	
	2KG-XZU710M	「日野 デュトロ」	XZU710-0029434~XZU710-0031953 令和2年3月3日~令和3年1月11日	3	
	2RG-XZU710M				
	2KG-XZU775M		XKU775-0003543 令和2年3月24日	1	
	2SG-XKU712M		XKU712-0001578~XKU712-0001602 令和3年3月24日~令和3年4月5日	2	
いすゞ	2RG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7163519 令和2年12月3日	1	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7012727 令和2年12月16日	1	
三菱	2PG-FS75HZ	「ふそう スーパーグレート」	FS75HZ-520079 令和2年6月22日	1	
UDトラックス	2PG-CD5CAVH	「クオン」	JNCMB02C4LU051415~JNCMB02C6LU051528 令和2年5月29日~令和2年6月2日	2	
	(計30型式)	(計6車種)	製作期間の全体の範囲 令和2年2月24日~令和3年5月12日	(計 68台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。