

連絡先：物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス：https://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和7年10月28日

リコール届出番号	5727	リコール開始日	令和7年10月29日
届出者の氏名又は名称	株式会社 トランテックス 代表取締役社長 森 茂 問い合わせ先: 部品・サービス部 TEL 0120-921120		
不具合の部位(部品名)	その他(消火器ボックスステー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	吊り下げ式の消火器ボックスステーにおいて、設計検討が不十分なため、走行振動等で亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して破断し、最悪の場合、消火器ボックスが脱落し、他の交通を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品の消火器ボックスステーに交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者へ周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車特定整備事業者：全ユーザーを把握しているので周知のための措置はとらない。 ・弊社ホームページに掲載する。 ・改善実施済車には、運転席ドア開口部のドアストライカー付近にNo.5727のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	TKG-XZU710M 2RG-XZU710M 2PG-XZU710M	「デュトロ」	XZU710-0027066～XZU710-0036092 平成 31 年 4 月 23 日～令和 5 年 2 月 10 日	4 台	
	2KG-XZU712M		XZU712-0015668～XZU712-0018092 令和 5 年 11 月 17 日～令和 6 年 11 月 20 日	3 台	
	2KG-XZU775M		XZU775-0003543～XZU775-0004219 令和 2 年 3 月 24 日～令和 4 年 6 月 25 日	2 台	
	2SG-XKU712M 2QG-XKU712M		XKU712-0001602～XKU712-0002013 令和 3 年 3 月 24 日～令和 6 年 9 月 16 日	2 台	
	2PG-FD2ABG 2KG-FD2ABG	「レンジャー」	FD2AB-113452～FD2AB-136885 令和元年 10 月 18 日～令和 6 年 3 月 4 日	2 台	
	2KG-FE2ACA		FE2AC-104519 令和 6 年 7 月 26 日	1 台	
	2PG-FW1EHG	「プロフィア」	FW1EH-101837 令和元年 9 月 6 日	1 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2RG-NPR88YN	「エルフ」	NPR88Y-7009996～NPR88Y-7010570 令和4年7月1日～令和4年10月18日	2台	
	2RG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7191863～FRR90-7197313 令和5年6月13日～令和5年12月15日	2台	
	2RG-FTR90V4		FTR90-7018332 令和6年6月17日	1台	
	(14型式)	(5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年4月23日～令和6年11月20日	(計20台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。